

bei meinem M-Tech500 geht's so:

Keine Ahnung ob das bei deinem Gerät auch so funktioniert, aber probieren geht über studieren ;-)

1. Die Tasten MEM und SCAN gedrückt halten, dann einschalten.
2. Bei Anzeige "Factory Reset" die Tasten loslassen und ENT drücken.
3. Ausschalten
4. Einschalten (Display is leer)
5. ENT Taste drücken
6. Ausschalten
7. Einschalten